


37 095 000 **ROBINET FLOTTEUR**




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: chromé
- 3/8"
- application universelle
- sans pièce de compensation des écarts
- plaque de recouvrement, étranglement
- réduction maximale 100 mm



37 095 000 **ROBINET FLOTTEUR**



PIÈCES DE RECHANGE, mars 2021 – now

1: Levier (Numéro de commande 43734000)

1.1: Joint (Numéro de commande 4377000M)

2: Tete De Soupape (Numéro de commande 43536000)

3: Membrane (Numéro de commande 4375800M)

4: Bouchon latéral avec joint (Numéro de commande 43735000)

5: Soupape Flotteur (Numéro de commande 4379100M)

6: Kit de joints (Numéro de commande 43722000)*

* Accessoires en option